

مراحل وطرق صناعة الكابلات

المنخفضة الجهد

حيث ان اختلاف مستوى الفولتية يعني اختلاف في المراحل الانتاجية. وهي تتعلق بالعزل بشكل اساسي.

المراحل الانتاجية الاساسية في عملية تصنيع كابل منخفض الجهد بالترتيب:

اولا: السحب (Drawing)

ثانيا :الجدل (Stranding)

ثالثا: العزل (Insulating)

رابعا: التجميع (Assembly)

خامسا: طبقة العزل الداخلية (Bedding or inner sheathing)

سادسا: التسليح (Armouring)

سابعا: طبقة العزل الخارجية (Outer sheathing)

**ملاحظة: ليست جميع المراحل بعد المرحلة الاولى
متطلبه في صناعة كابل معين.**

اولا: مرحلة صناعة الموصل الكهربائي

مرحلة سحب الاسلاك (Wire Drawing) :

مرحلة اساسية في تصنيع الكابلات فان هذه الكابلات على اختلاف انواعها تمر بهذه المرحلة. من المعروف ان الموصلات الكهربائية تصنع عادة من النحاس او الالمنيوم، حيث تكون المواد الخام المستخدمة على شكل ملفات (coils) حيث ان هذه الملفات تحتوي قضيب من النحاس او الالمنيوم بقطر معين وثابت عالميا حسب المواصفات العالمية الخاصة بالكابلات. يتم في هذه المرحلة انزال قطر السلك المسحوب الى قطر اقل، ليتناسب هذا السلك الجديد مع الموصل المطلوب تصنيعه. يتم انزال اقطار الاسلاك من خلال مكائن متعددة اهمها ماكينة (Rod Breakdown) لسحب الاسلاك على مقاسات مرتفعة نسبيا و من خلال مكائن السحب المتوسط و النهائي. و كلٌ منها يعتمد استخدامه على قطر السلك المطلوب.

اما عن الالية التي يتم فيها سحب السلك فهي تكون عن طريق سحب القضيب او السلك من خلال قالب (Die) له فتحة دائرية ذات قطر اقل من قطر السلاك المدخل، فيتم تمرير السلك من هذه الفتحة فيحدث لهذا السلك ما يسمى استطالة (elongation) بسبب الشد المطبق عليه و مروره بممر ضيق

فيقل القطر الخارج. وهكذا يمر السلك بعدة قوالب موضوعة على التوالي ليتم الحصول على القطر المطلوب. حيث ان لكل قطر من الاقطار المسحوبة لها ما يسمى بسلسلة القوالب (Die series) ثم بعد ذلك يدخل علي مرحلة التخمير.

مرحلة التخمير (Fermentation) :

لنلقي نظرة على الصورة التالية :



تتم عملية التخمير عامة في مجال الأسلاك الكهربائية النحاسية بالتسخين ثم التبريد الفجائي ولكن كيف تتم هذه العملية في عالم الصناعة حيث الصورة إلى الشمال تمثل وحدة تخمير ثم تسخين للسلك أو للموصل النحاسي قبل عملية العزل أما الصورة إلى اليمين فتمثل غرفة التخمير موضع حديثنا وكما هو واضح من الصورة فإنه يوجد طارتان Two Pulleys وهما في الغالب مصنوعتان من النحاس ولكن على أجزاء لسهولة عملية

التركيب والصيانة كذلك هناك في الجهة الخلفية وعلى نفس
محاور الطارات توجد مناطق توصيل كهربى Contact bands
أيضا نحاسية حيث يتم استعمال فرش كربونية Carbon
brushes لنقل التيار الكهربى للطارات النحاسية الأمامية
وتستخدم الشركات في نقطة التلامس مع السلك شريحة عبارة
عن سبيكة تلف بنفس الشكل الدائري حول الطارة بشكل كامل
لتعطي تلامس تام مع الموصل.

ويمر الموصل بين الطارة العلوية والسفلية حيث في
الغالب عند استعمال تيار مستمر للموصلات ذات المقطع
الصغير تكون العلوية هي الأرضي وتكون السفلية هي الطرف
الموجب للجهد الكهربى. مع ملاحظة أن الطارة السفلية تكون
مغمورة تماما في حمام تبريد في الغالب من الماء أو من
محلول مخفف بالماء لسوائل تبريد خاصة بالنحاس . يتم وضع
جهد كهربى بين الطارتين يتناسب مع سرعة تشغيل الماكينة
وأيضا قطر الموصل المستخدم للوصول إلى درجة التخمير
المطلوبة والتي يظهر تأثيرها بشكل مباشر عند عمل اختبار
استطالة للنحاس حيث أن الاستطالة الطبيعية للنحاس المخمر
تقريبا 24% هذا الجهد الكهربى تقريبا (من 0.9 إلى 1.1) *
الجذر التربيعى لسرعة الخط (م/د) الثابت الأول يكون بحسب
قطر الموصل.

عند مرور التيار بين الطارتين في السلك تتولد طاقة حرارية
تؤدي إلى تسخين السلك فتصل حرارته لأكثر من 400 درجة
مئوية ثم بعد ذلك يمر إلى حمام التبريد المتجدد حيث يتم تبريده

بشكل مفاجئ ينتج عنه عملية التخمير المطلوبة مع ملاحظة أن معظم الشركات تقوم بعمل مسار مغلق للسلك بعد التبريد مباشرة حيث يتبخّر جزء من محلول التبريد وهذا بالتالي يؤدي إلى تكون طبقة من أكسيد النحاس على السطح للموصل وهي التي تعطى للنحاس المظهر اللامع وكذلك تحميه من الصدأ وقد تتم عملية التخمير مع الأقطار الأكبر باستعمال تيار متردد حيث مثلاً عند إنتاج موصل نحاسي قطر 2.6 مم بسرعة 1800 م/د وبجهد تخمير حوالي 25 فولت قد يصل التيار خلال الموصل إلى 3000 أمبير.

وبالتالي فعند استعمال الموحدات سيصبح الأمر عسير جداً علاوة على أن دقة التخمير لا تكون على هذه الدرجة من الأهمية في الأقطار الأكبر حيث في الغالب تتم عليه عمليات أخرى مع ملاحظة العزل التام للطارات عن جسم الماكينة وكذلك ضرورة الإحكام التام لمحلول التبريد وعند استعمال تيار مستمر أن يكون موحد ثلاثي الوجه موجة كاملة وإلا سوف تجد تغيرات في الخواص الميكانيكية للموصل النحاسي.

هناك صور أخرى من التخمير تستعملها الشركات منها التسخين بالحمل حيث يتم تسخين ماسورة من الحديد Stainless steel بطول كبير قد يتجاوز عشرة أمتار ثم يمر الموصل داخل هذه الماسورة مرتكزا على طارتين في بداية الماسورة ونهايتها وبعد الخروج من الماسورة يدخل مباشرة إلى حوض تبريد حيث يتم غمره بالماء مع عمل حمام بخار للسلك بعد الخروج مباشرة من الماسورة وقبل دخوله إلى حوض التبريد وهذه الطريقة تعطي انتظام أكثر ودقة أعلى في التخمير

ومشاكلها الميكانيكية أقل وتستخدم غالبا في ماكينات تصنيع الأسلاك المعزولة بالورنيش .

وهناك أنواع أحدث تستخدم نظرية البلازما حيث يمر الموصل داخل منطقة يتم فيها عن طريق مجال كهربائي عالي جدا يتم تأيين جزيئات الهواء حول الموصل وهذا يؤدي إلى إتمام عملية التخمير بشكل بارد تماما ودون الحاجة إلى تبريد ولكن هذا الأمر ليس منتشرًا حتى الآن بشكل كبير وما زال تحت التطوير في شركات تصنيع ماكينات الكابلات. ثم يلف السلك المسحوب على بكرات معدنية بكميات معينة تجهيزًا للمرحلة التالية من صناعة الموصل الكهربائي.

انواع الاسلاك المسحوبة في تطبيقات الجهد المنخفض هي:

Soft copper	نحاس لين معالج
Hard	نحاس صاب غير معالج
	copper
Soft AL, Hard	المنيوم
	AL
AL Alloy	المنيوم السبائك

ثانياً: مرحلة الجدل : (Stranding)

تخضع المواد الخام التي تم ذكرها سابقاً جميعها لهذه العملية, من أجل إنتاج موصل كهربائي ذو مساحة مقطع معلوم وخواص

كهربائية معينة ساقوم بتفصيلها...

الا انه يستثنى من هذه الموصلات -الموصلات المصمتة (Solid Conductors) فهي عبارة عن ساك واحد بقطر معين يعطي مساحة معلومة.

- مثال: الاسلاك المستخدمة في لف المحركات الكهربائية (Solid Conductor)
الشكل التالي يبين كابل مكون من موصل مصمت:



من حيث التقسيم

تنقسم الموصلات الكهربائية بعد استثناء ال Solid conductors الى اربعة اقسام وهي كما يلي:

1- الموصل الدائري المتعدد (RM: Round Multiple)

يتكون هذا الموصل من اسلاك متجانسة القطر و مجدولة بشكل لولبي حول سلك محوري لتشكيل 7 اسلاك ثم ان كان القياس يحتاج اسلاك اكثر يتم جدل طبقات متتالية كما هو موضح في

الجدول التالي:

, _____ layers _____,

No. of wires 5th 4th 3rd 2nd 1st center

.....6.....+.....1...

7.....=

.....12...+...6.....+.....1...

19.=

.....18...+...12...+...6.....+.....1...

37.....=


....+ ...18...+...12...+...6.....+.....1...

61.....=.....24

..+...24....+ ...18...+...12...+...6.....+.....1...

91.....=.....30

....انظر الشكل التالي



كما هو ظاهر في الجدول فإن عدد اسلاك الموصل هو واحد مما يلي (7,19,37,61,91) وحسب التركيب الخاص بعدد الاسلاك. هذا حسب المواصفات الـ IEC Standard و BS 6360 يجدر بالذكر هنا انه يوجد تركيب مختلف حسب المواصفات الامريكية ASTM ولكنها غير منتشرة كالسابقة.

2- الموصلات الدائرية المتعددة المضغوطة (RMC):

(Round	Multiple	Compacted
---------------	-----------------	------------------

يتكون هذا الموصل من اسلاك مجدولة بشكل لولبي حول سلك محوري مشكّلةً طبقات متتالية وتكون هذه الاسلاك مضغوطة لتعطي شكلا دائري واملس Smooth اكثر من الموصل الـ RM. انظر الشكل التالي



كما هو في الشكل فإنه من الممكن ان نحصل على موصل بمساحة المقطع المطلوب وبحيز اقل من الموصل الـ RM. للحصول على موصل كما في الشكل اعلاه يتم ضغط الموصل بعد جدل الطبقة الاولى 1st layer من خلال اختيار قالب Die ذو قطر اقل من قطر الاسلاك المجدولة، ثم يتم جدل طبقة اخرى حول الموصل المضغوط ثم يتم ضغطه ايضا وهكذا حتى الوصول الى الطبقة الاخيرة.

3 - الموصلات المتعددة على شكل قطاع (SM:Sector Multiple Shaped)

يتكون هذا الموصل من لولبي حول سلك محوري وتكون هذه الاسلاك شكل قطاع لتعطي شكلا ربع دائري او ثلث دائري واملس اسلاك مجدولة بشكل مشكّلةً طبقات متتالية مضغوطة و مشكّلة على شكل قطاع



يتكون هذا الموصل من لولبي حول سلك محوري وتكون هذه الاسلاك شكل قطاع لتعطي شكلا ربع دائري او ثلث دائري واملس

Smooth

انظر الشكل التالي

4- الموصلات المرنة (Flexible Conductors)


يتكون هذا الموصل من اسلاك ذات قطر قليل يتفاوت من 0.2mm الى 0.61mm, وذات عدد كثير مجدولة على شكل حزم دون محور او نسق معين, على غرار الموصلات التي سبق ذكرها.

انظر الشكل التالي




هذه هي الموصلات الكهربائية الأكثر انتشارا من حيث التصنيف
اما من حيث الانتاج

RM -1



في حالة موصلات الـ RM الغير مضغوطة يتم تمرير سلك المحور من خلال قالب دائري و توزع الـ 6 اسلاك حوله بشكل متتابع ثم يتم سحب الاسلاك جميعها مع عملية جدل للموصل كما هو بالشكل التالي:




الصورة التالية هي قالب Die




حيث تصبح هذه الاسلاك موصلا واحدا مجدول طبقة واحدة او اكثر. من الامور المهمة في عملية التصنيع هي اولا مقاومة الموصل بشكل اساسي و اتجاه الجدل وقد يكون اتجاه الجدل اما S او Z وفي هذا النوع من الموصلات وحسب المواصفات التي ذكرتها سابقا فإن الجدلة النهائية اي الظاهرة على سطح الموصل يجب ان تكون باتجاه Z وتعاكس كل طبقة اتجاه الجدل للطبقة التي تحتها. بالاضافة الى طول الجدلة وهي تعبر عن الطول اللازم لسلك حتى يتم دورة كاملة حول المحور.

RMC -2



اما من حيث الانتاج فانه و في حالة موصلات الـ RMC يتم تمرير سلك المحور من خلال قالب دائري ومن حوله اسلاك الطبقة التالية الا ان الفرق هنا ان القالب Die المستخدم له


قطر اصغر من القطر المستخدم في الموصل ال RM حتى
يتم ضغط الاسلاك لياخذ الموصل الشكل الدائري كما هو
بالشكل الخاص بال RMC في الاعلى- الصورة التالية هي
ماكينة تسمبـ (Cage Strand)



تقوم هذه الماكينة بعد تحميلها ببكرات الاسلاك داخل قفص
بالدوران, حيث يدور القفص بكل البكرات الموجودة فيه
لتحصل عملية الجدل. وهذه هي صورة الماكينة موضحة كيفية
التحميل:



SM -3



بالنسبة للموصلات على شكل قطاع SM فيتم تصنيعها كما تصنع الموصلات ال RMC حيث تضغط الاسلاك اولا ثم يمر الموصل بين بكرتين Rolls تشكلانه على شكل قطاع. و هذا النوع من الموصلات يصنع من قياس 25mm² و اكبر. يتم تشكيله من خلال رول على شكل قوس و اخر على شكل زاوية. قد تكون هذه الزاوية 90 درجة او 120 درجة الاولى تستخدم لتكوين كابل من اربع موصلات (اكوار) والاخير يستخدم لعمل كابل من ثلاث موصلات (اكوار)

Flexible-4



الموصلات المرنة يتم جدلها بشكل حزمة (Bunch) من

اسلاك رفيعة او مجموعة من الحزم عند تصنيع الموصلات ذات الاحجام الكبيرة. وتسمى هذه العملية بـ (Bunching)

الى هنا تنتهي المرحلة الثانية (مرحلة الجدل Stranding) وبها تنتهي عملية تصنيع الموصل بانواعه
ماكينة الجدل

1. تتكون الماكينة من اربع مراحل لجدل الكابلات
2. ماتور كهربى رئيسي يخرج منه عمود رئيسي لتدوير الثلاث مراحل
3. صندوق تروس يعمل على ضبط طول الخطوة
4. جهاز قياس طول السلك عن طريق عدد اللفات وحدته 2م
5. قرص الشد
6. جهاز التجميع

التفصيل

أ- مراحل الجدل تتكون

1- المرحلة الاولى

وتتكون من بكر السلك الاساسي الذي يتم الجدل عليه ويكون
من (1-3) بكرات

2- المرحلة الثانية

وتتكون من

- 1- العمود الاساسى الذى يتم تركيب بكرات السلك
المستخدم فى الجدل وهذا العمود يتم عليه تركيب
بكرات من (1-6) ويكون هذا العمود مفرغ من
الداخل حيث يمر من داخله السلك الاساسى الذى
سيتم الجدل عليه وهو القادم من البكرة الاولى
المركزية
- 2- صندوق التروس ووظيفته تغير اتجاه حركة العمود
الاساسى للمرحلة والتحكم فى سرعة العمود
الاساسى للمرحلة وياخذ حركته من العمود الخارج من
الماتور الاساسى
- 3- طنبورة الفرملة والتي تكون متصلة بنظام تحكم
نيوماتي للفرملة

3- المرحلة الثالثة

نفس مكونات المرحلة الثانية ويتم مرور السلك المجدول بداخل
عمود المرحلة الثالثة و المتكون من المرحلة الثانية وهذا العمود
يمكن تركيب عليه عدد من (1-12) بكرة والعمود يدور عكس

اتجاه المرحلة الثانيه ويتم هذا من خلال صندوق التروس الخاص بهذه المرحلة

4- المرحلة الرابعة

وتتكون المرحلة الرابعة مثل المرحلة الثانية بالضبط حتى يمر السلك المجدول من خلالتاعمود الاساسي للمرحله حيث تتم مرحلة الجدل الثالثه وتكون عكس اتجاه المرحلة الثالثه في اتجاه الدوران وهذه المرحلة يكون على العمود 12 بكرة

Where alf

ب- الماتور الكهربى

يكون ماتور ذات قدرة عالية وهو المسئول عن تدوير العمود الرئيسى الذى يدور كل مراحل الماكينة

ج- صندوق التروس

هو المسئول عن ضبط خطوة الجدل

د- قرص الشد

يمكن ان يتكون من حارة واحدة او اكثر من حارة والذى يعمل على شد السلك قبل مرحلة التجميع.

هـ- جهاز العد

والذى يعمل على قياس طول السلك الذى تم جدله ويتم القياس بالمتري

ر- مرحلة التجميع

والتي تتكون من بكره قابلة لللفك والتركيب وطارة تتحرك على طول البكرة حيث يتم لف السلك على شكل حراث وعندما تمتلى البكرة يتم فكها وتركيب اخرى.

ثالثا: مرحلة العزل : (Insulation Process)

العزل في الكابلات هو عملية تغطية الموصل الكهربائي بطبقة من مادة عازلة (Dielectric) من خلال عملية تسمى بـ (Extrusion Process) أي عملية البثق. هذه العملية من أهم العمليات الإنتاجية وأدقها في تصنيع الكابلات المعزولة. فهي المعوّل عليها في الفصل كهربائيا وتحمل فروق الجهد المطبقة عليها بين الأطوار-الفازات- أو بين الموصل المعزول وبين الأرض- ولطبقة العزل أيضا أهمية أخرى ليست كهربائية وهي التعريف عن الأطوار -الفازات- في الكابلات المتعددة, إما من خلال اللون أو الطباعة ..الخ.

ان المواد المستخدمة في عملية العزل الكهربائي لكابلات الجهد المنخفض حسب مواصفات IEC كما يلي:

a) Thermoplastic

Polyvinyl chloride intended for cables with rated voltages $U_0/U \leq 1,8/3$ kV

PVC/A

b) Thermosetting

Ethylene propylene rubber or similar EPM or EPDM
ERP

c) High modulus or hard grade ethylene propylene
rubber

HEPR

d) Cross-linked polyethylene

XLPE

Insulating compound based on polyvinyl chloride
intended for cables with rated voltages $U_0/U = 3,6/6$ kV is designated PVC/B in IEC 60502-2

**يتم تلبس الموصل طبقة من إحدى هذه المواد حيث
تمتاز كل منها بميزات مغايرة عن الأخرى**

تتم عملية عزل الأسلاك أو تغليف الكابلات على مرحلتين:

الأولى هي إعداد مادة العزل سواء كانت PVC أو بولي إيثيلين PE بأنواعهما المختلفة ويتم ذلك عن طريق التسخين باستخدام Extruder مثل الموضح بالشكل حيث تمر المادة بمناطق تسخين يختلف عددها حسب سعة Extruder في الساعة وكذلك نوع المادة .



حيث تمر الخامة في أنبوبة حولها سخانات Parrel ويتم سحب الخامة عن طريق Screw داخل الأنبوبة يتم إدارته عن طريق موتور كهربى ومن المفترض ان تكون علاقة سرعة الدوران مع كمية الخام الخارج منها خطياً.

وتخرج مادة العزل من مرحلة التسخين وهي في حالة مسالة بالتسخين ومتناسقة يسهل تشكيلها ومرورها في مناطق التشكيل حول السلك أو الكابل وآخر مرحلة في منطقة التسخين هي المصفاة Mesh والتي تقوم بأكثر من وظيفة فتقوم بحجز الشوائب الصلبة وتقوم بتنظيم الضغط وتقوم بتوزيع الخامة بشكل منتظم وتقوم بتقطيعها كذلك فيسهل

مروره داخل هيكل التوزيع



المنطقة الثانية وهي منطقة العزل أو هيد العزل Cross head والذي يتكون بشكل رئيسي من جزء ثابت وجزء متغير .

الجزء الثابت ويمثل الهيكل الرئيسي للهد وبه السخانات وفتحات توجيه الخام وحساسات الحرارة ودعامات التثبيت ومنطقة التوصيل مع جسم Extruder




أما الجزء المتغير فيشمل جزئين رئيسيين هما الموزع Distributer والقالب Die وتختلف أبعادهما الداخلية في الغالب بحسب قطر السلك أو الكابل المراد عزله

والموزع عبارة عن جسم مخروطي يتسلم الخام من مسار توجيه الخام من Extruder حيث يمر السلك/الكابل من داخله ويمر الخام العازل من خارجه أما القالب أو الداي فيكون الميل الداخلي لها موازي تقريبا لسطح الموزع مع وجود مسافة بينهما بحسب سمك العزل المطلوب



من حيث العملية الإنتاجية

إن الموصل الكهربائي الذي أنهى عملية تصنيعه كموصل حسب المواصفات المطلوبة, يتم تجهيزه كمدخل (Input) لهذه المرحلة ثم يتم تمريره من خلال قالب يسمى TIP يكون هذا القالب من الداخل قطرة متجانس مع قطر الموصل وسطحه الخارجي مخروطي كما في الشكل التالي:




أما الـ Die فهو كما في الرسم في وسط الشكل في الأعلى. حيث يتم جمع الـ TIP والـ Die بتقريبهما كما هو ترتيبهما في الشكل السابق. ليصبح لدينا مجرى مخروطي بين الـ TIP و الـ DIE تمر من خلاله المادة العازلة بعد تذويبها، لتخرج على شكل أنبوب والموصل في داخله كما ذكرت سابقا. بعد أن تخرج المادة العازلة المذابة من رأس الماكينة (Extruder Head) تكون قد تشكلت على شكل أنبوب فتبدأ بالتقلص خلال ثواني بسبب هبوط درجة حرارتها وتصلبها. وهكذا تتم عملية التليس من أول متر من الموصل وحتى نهاية الطول المطلوب عزله دفعة واحدة دون توقف. حتى تكون الطبقة مستمرة ومتصلة.

الماكينة



FEED



تقوم هذه الماكينة على مبدأ البثق، حيث يتم اذابة المادة العازلة الخام والتي تكون على شكل حبيبات من خلال ادخال هذه المادة الى داخل ال(Extruder) حيث الحرارة مرتفعة والضغط العالي والمناسبان لاذابة المادة وايصالها الى الحالة المطلوبة، ثم تصل المادة الى ما يسمى (Extruder Head)والذي يوجه المادة المساله من خلال الTIPوDIE لتعطي الشكل الانبوبي المطلوب وبالسماكة المطلوبة. ثم تخرج المادة من قلب الراس لتلتسق بالموصل مباشرة وتبدأ بالتشكل حسب شكل الموصل. بعد ذلك مباشرة تأتي مرحلة التبريد بالماء داخل مجرى للماء يمر الموصل المعزول فيه لمسافة معينة ثم يجفف بالهواء المسلط. و بعد ذلك يتم لفه على بكرة Drum

إن الموصل ومهما كان شكله أو مضمونه -ولا اقصد هنا الحجم- فإنه يتم عزله من خلال نفس القوالب المخروطية. ذلك ان العازل كما سبق و قلت انه يتقلص (Shrink) بنسبة معينة فيأخذ هذا التيوب او الأنبوب شكل الموصل الذي تحته. حتى وان كان على شـ _____ كل مقطع.

من المتغيرات المهمة في هذه المرحلة أولا, سماكة طبقة العازل المستخدمة و مدى انتظام شكل الطبقة العازلة. حيث تتطلب المواصفة الـ IEC و BS سماكة معينة لطبقة العزل

حسب المادة المستخدمة وهذه القيم يجب أن تحقق بشكل أو بآخر.

من حيث الجودة وهو موضوع منفرد و واسع هناك متطلبات أخرى بالإضافة لما يتعلق بالسماكات, يمكن ان افرد لها موضوع مستقل يتم بحث متطلبات لجودة والمواصفات العالمية. هذا بالنسبة لمرحلة العزل وبشكل مختصر.

رابعاً: التجميع (Assembly):

بعد ان تتم جميع المراحل الانتاجية السابقة من صناعة الموصل conductor manufacturing و عزله بالمادة المناسبة core insulation, يصبح جاهزا للتجميع لتشكيل القلب الداخلي للكابل.

لكن هنا لا بد من القول بان مرحلة التجميع ليست مطلوبة في كل حالات صناعة الكابلات حيث انها تتم عند الحاجة لجمع اكثر من قلب Core خاصة بشكل حلزوني. حيث ان بعض الكابلات لا تجدل جدلا انما تكون الموصلات متوازية من الداخل مثل كابلات ال Flat. لكننا الان سنعتبر نفسنا نصنع كابل مكون من اكثر من كور واحد مجدولة ومسلحة, اي سنصنع كابل له جميع المراحل التصنيعية.

ان الاكوار التي يتم جدلها هي واحدة من التالي:

(1) موصلات دائرية

(2) موصلات بشكل مقطع


(3) موصلات بشكل مقطع + موصل واحد دائري

ان هذه المرحلة سهلة الفهم كونها لا تضيف قيمة معينة للكابل.
فهي عملية جدل بين كورين او اكثر حيث يتم وضع الاكوار المراد
جدلها على حاملات البكرات كما في **الشكل التالي:**


و تسحب لتصل الى القالب ويمرر كل كور داخل القالب Die ثم
تسحب الاكوار الى الدرم او البكرة كما يوضح الشكل التالي:

حيث ان هذه البكرة تدور حول المحور الواضح في **الصورة**
التالية:

جاعلة الاكوار تجدل حول بعضها كما هي الجدلة الظاهرة في
الشكل التالي:



حيث ان الجدل له اتجاهين الاول يسمى Z Twist و الثاني S Twist وهما متعاكسين بالاتجاه. انظر الشكل التالي:



حيث يدور الدرم الذي يحمل الكابل المجدول دوران حول محوره ودوران اخر حول محور الكابل. وهكذا تتم عملية الجدل...
اما عن اختلاف الاكوار من حيث الشكل كما ذكرنا سابقا فان الاكوار ان كانت ذات شكل مقطعي فانها تدخل القالب من خلال عجلات موجهة لتأخذ موقعها الصحيح وبشكل انسيابي.

الشكل التالي يبين كيبل مكون من اربع اكوار دائرية مجدولة داخل الكابل:




الكابل الأول والثاني من اليمين هما مكونان من اكوار مقطعية.
وعلى سبيل الذكر فان الكابل الخير هو كابل كور منفرد Single
core
:

هنا يهمننا وفي مرحلة الجدل ترتيب الالوان ان كان الكابل مرن
او مصمت او مجدول فهناك تسلسل معين للالوان يلتزم به من
جهة المصنِّع. في مرحلة الجدل او Laying-up يتم ملئ اي فراغ
بيتن الاكوار او على الجوانب من خلال استخدام ما يسمى بال-
Filler اما ان يكون هذا الفلر انسجة او مصنوع من PVC على
شكل خيوط بسماكات مناسبة. وعند الحاجة لشكل دائري ينم
استخدام شريط من مادة البولي بروبيلين يلف حول الاكوار
المجدولة لتعطي شكلا اكثرا انتظاما.
هذا وبشكل مختصر ما قد يهم في مرحلة الجدل.

خامسا : طبقة العزل الداخلية) :(Bedding Layer


عند الانتهاء من مرحلة تجميع الكابل لا بد من تنظيم شكله إن كان الكابل غير مسلّح ليأخذ الشكل الدائري المطلوب, فيتم عزله بطبقة العزل الداخلية Bedding أو يتم تغليفه بشبر Polypropylene حيث يلف على الكابل خلال عملية التجميع ولكن بعد جدل الاكوار. انظر الشكل التالي والذي يوضح طبقة Bedding لكابل غير مسلّح



يتضح في الشكل السابق طبقتين بعد مرحلة الجدل, أول طبقة هي الطبقة الداخلية Bedding والتي تعطي الكابل شكلا دائريا, ثم تكون الطبقة النهائية Outer Sheath لعزل الكابل وحمايته من العوامل الخارجية والحفاظ على تماسك مكوناته. وهي

الطبقة الأخيرة والتي سأقوم بشرحها في المرحلة الأخيرة.

أما في حالة الكابل الذي نعمل نحن على تصنيعه في هذا الموضوع فهو كابل مسلّح كما هو ظاهر في الشكل التالي:



هذا الكابل يتم عزله بالطبقة الداخلية والتي تحمل الرقم 5 في الشكل السابق, فهذه الطبقة تستخدم لحماية الاكوار Cores من طبقة التسليح المعدنية لصلابتها وإمكانية أن تُحدث خدش أو جرح أو ثقب لطبقة العزل الأولى Insulation Layer, لذلك يتم عزله بطبقة عزل داخلي Inner Sheathing - Bedding حيث تمتاز هذه الطبقة بانخفاض سماكتها وتكون جودة المادة العازلة المستخدمة اقل. حيث يستخدم الـ PVC-Type6 عادةً لهذه المرحلة.

حيث يتكون الكابل السابق مما يلي:

Conductor: Copper Round Multiple الموصل (1

Insulation: Cross-linked polyethylene (XLPE) عازل (2

Identification : Red, Yellow, Blue and Black color

Polypropylene Filler فلر لملئ الفراغات بين الاكوار (3

Binding

(4 شبر ربط

tape Spun-bons tape

Inner sheath: Bedding layer - طبقة العزل الداخلية (5

Polyvinyl chloride (PVC) Type6

أسلاك (6) التسليح Armor Galvanized steel wire


التسليح المطلية بالزنك

Binding tape-Spun-bond tape شبر ربط (7


Outer sheath: Polyvinyl الخارجية العزل (8

chloride (PVC) هذه (الطبقة) غير ملزمة

صور كابلات multi-core على شكل قطاع sector shaped



صورة لكابل مفرد single-core



يتم إنتاج طبقة Bedding هذه من خلال ماكينة البثق Extrusion Machine والتي تم التحدث عنها سابقا. انظر المرحلة الثالثة العزل-Insulation. وبنفس العملية يتم عمل

هذه الطبقة مع اختلاف المادة المستخدمة وبعض متطلبات الجودة.

سادسا: التسليح (: ARMOURING)

يقسم تسليح الكابلات إلى نوعين:
أولا: هو التسليح بالأسلاك
ثانيا: هو التسليح بالشريط المعدني.

أما من حيث المادة المستخدمة في التسليح فهي تقسم الى قسمين:
أولا: هي المواد الفرو مغناطيسية ferromagnetic
ثانيا: هي المواد الغير فيرو مغناطيسية non-ferromagnetic

حتى يتم التعرف علي استخدام كل منهما لا بد من إدراك الفرق بين المادتين. إن المادة الأولى هي مادة ذات نفاذية للمجال الكهربائي أما الثانية فهي عازلة مغناطيسا. وكما تعرف, فانه عند مرور التيار الكهربى في الموصل يتولد حوله مجال مغناطيسي على شكل حلقات مركزها محور الموصل...إلى ما هنالك. لذلك عند تحميل كابل متعدد الاكوار فان المجالات المغناطيسية الناشئة حوله بسبب مرور هذه التيارات تلغي بعضها البعض, فلا يكون لها اثر على الكابل.

اما في حالة الكابل المفرد single core فان المجال المغناطيسي الناشئ يكون له اثر على الكابل, خاصة طبقة

العزل الخارجية حيث يولد هذا المجال فيها تيارات ترفع من درجة حرارة العازل والتي بدورها تفقد العازل خواصه العازلة مع الزمن. بالإضافة إلى تأثيرات أخرى من حيث التحميل.

لذلك يتم استخدام مادة التسليح non-ferromagnetic حيث يتم من خلالها عزل المجالات المغناطيسية عن الطبقة العازلة الخارجية. لان طبقة التسليح كما هو معروف تكون ما بين الاكوار وطبقة العزل الخارجية.

يستخدم الحديد المكلفن-المطلي بالزنك-galvanized steel لتسليح الكابلات فهو ذو مواصفات ميكانيكية جيدة و تكلفة اقل من باقي المواد التي تستخدم في تسليح الكابلات.

ويستخدم الألمنيوم القاسي H14 كمادة غير مغناطيسية...عند الحاجة الى تسليح كابل مفرد Single Core Cable.

من حيث العملية الإنتاجية:

يتم تركيب البكرة التي تحمل الكابل المعزول طبقة العزل الداخلية Bedding على input الماكينة ويمد الكابل من خلال



ما يسمى head

حيث يمر الكابل من مركز ال head والذي يتم توصيل أسلاك التسليح من خلاله الى الكابل. ثم الى ال Die والذي تتم عملية الجدل عنده. يمد الكابل الى ان يصل الى بكرة ال output حيث يلف الكابل على درم مناسب.

إذا تم العودة الى الوراء الى مرحلة التجميع, ستجد صور ماكينة laying up ... هذه هي الماكينة نفسها التي يتم التسليح عليها. وهذه صورتها هنا ايضا:

لاك التسليح



ألان تبدأ الحاملات بالدوران حول محور الكابل. بنفس الوقت تكون أسلاك التسليح مجمعة حول الكابل بالترتيب. لتبدأ باللف حول الكابل بسبب دورانه. وتأخذ هذه الأسلاك الشكل الدائري لانها تمر تحت القالب الدائري فتتحد بينه وبين الكابل .

يتم حساب عدد أسلاك التسليح من خلال تقسيم محيط الكابل في مرحلة أل bedding على قطر السلك الواحد, طبعا يوجد معامل حيث يضرب الحاصل بـ 0.9 لان الأسلاك ليست مصفوفة بشكل أفقي, إنما بشكل دائري. أما بالنسبة لقطر السلك الواحد فانه يتم اعتماده من المواصفات العالمية: غالبا IEC 60502-1 أو مواصفات أخرى مثل أل BS 5467.

مرحلة التسليح كما المحنا سابقا, ليست متطلب لجميع الكابلات ولكن غالبا تستخدم للكابلات تحت الارض.

سابعاً: مرحلة العزل الخارجي) :(Sheathing Process

في المرحلة الأخيرة وبعد أن تنتهي جميع المراحل الإنتاجية بنجاح, يتم تغطية الكابل بطبقة من ال (PVC) بسماكة معينة. تتفاوت تقريبا ما بين 1.5 إلى 3.0 مم. حسب المواصفات العالمية

جميع المراحل الإنتاجية في صناعة الكابلات يتم لف الكابل على بكرات كبيرة تصل إلى قطر 3م و أكثر من ذلك. حيث يتم لف الكابل في مرحلة التسليح على درم ثم بعد الانتهاء من تصنيعه ينتقل إلى مكانة التليس (العزل) insulation. فيتم إجراء عملية العزل له كما تمت في مراحل العزل السابقة. لكن

باستخدام مادة PVC من نوع مختلف, له مواصفات أفضل من حيث الخواص الميكانيكية, فهذه الطبقة تتحمل اجهادات اكبر ويتوجب أن تتحمل الظروف الجوية وغيرها.

ولهذه الطبقة أهمية أخرى مختلفة, وهي إيصال رسالة عن وصف الكابل مثلا (CU/XLPE/SWA/PVC) و مصنعيته (JORDAN NEW CABLE) وتاريخ التصنيع أحيانا (2008) والمواصفة المصنع عليها (BS 5478) في بعض الأحيان, بالإضافة إلى أي معلومة يريد إضافتها العميل. وقد تستخدم أحيانا مواد ذات مواصفات خاصة مثل مقاومة للحرارة أو مقاومة للاحتراق أو مقاومة للزيوت أو قليلة الدخان أو مقاومة للقوارض أحيانا.

هذه هي وبشكل مختصر مرحلة العزل الخارجي.

ثانيا خط انتاج التليفونات

اولاً: السحب والعزل :

1. يتم سحب وعزل السلك التليفونى على ماكينة السحب والعزل (TANDEM LINE) حيث تتم العمليتان فى ان واحد .
2. يتم اولا سحب السلك النحاس من قطر 2.5 مم الذى يتم تجهيزه على ماكينة السحب السميكة الى القطر المطلوب (0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.9 - 00 مم) .
3. اثناء عملية السحب يتم تبريد السلك النحاس بمحلول صابونى نسبة تركيز محددة وذلك لمنع حدوث تأكسد للسلك.
4. نظرا لتغير شكل الجزيئات الخاصة بمعدن النحاس نتيجة عملية السحب فلا بد من عمل معالجة حرارية للنحاس عن طريق عملية تخمير تتم للنحاس وذلك بتسخين السلك الى درجة حرارة معينة ثم تبريده مباشرة بالماء .

5. يمر السلك بعد خروجه من عملية التخمير عاى مرحلة تسخين ابتدائية (Preheating) وذلك حتى يتم تجهيزه لعملية العزل التى ستتم فى المرحلة التالية .

6. تتم مرحلة عزل السلك النحاسى باحدى الطريقتين :

أ- عزل فوم اسكين (foam/skin insulation) :

فى هذا النوع يتم عزل السلك النحاس بعدد 2

طبقة :

- الطبقة الأولى بمادة بولى اثيلين رغوية (cellular polyethylene) وهى طبقة رغوية

بها نسبة ما من الهواء

- الطبقة الثانية (القشرة) بمادة بولى اثيلين (

solid polyethylene) وهى طبقة ملساء

وناعمة .

ب- عزل سولد (insulation solid) :

فى هذا النوع يتم عزل السلك النحاس بطبقة واحدة بمادة (solid polyethylene) والحصول على القطر المطلوب طبقا لأمر التصنيع .

7. بعد مرحلة العزل فى الخطوة السابقة يتم تبريد السلك

بالماء مباشرة لمنع حدوث اى تشويه يحدث فى السلك

نتيجة مروره على اى طنابير حتى وصوله الى مرحلة

الاستقبال .

8. أثناء مرحلة التبريد يتم اليا- لحظيا قياس السعة الكهربائية

وقطر السلك المعزول وذلك ليتم التصحيح لحظيا .

- ضبط الجودة على مرحلة السحب والعزل

1. قياس قطر النحاس .
2. قياس استطالة النحاس .
3. التأكد من عدم وجود بيضاوية فى النحاس .
4. قياس قطر العزل .
5. قياس مركزية العزل .
6. قياس سمك طبقة القشرة .
7. قياس أقل نقطة فى طبقة القشرة .
8. التأكد من وجود تلاصق بين النحاس والعزل .
9. قياس استطالة العزل .
10. فحص ظاهرى للون النحاس ودرجة نعومة سطح مادة العزل .
11. فحص ظاهرى للون العزل ومقارنته باللون القياسى المطلوب .

◀ فى حالة ان القياسات كلها مقبولة يتم تسجيل النتائج المطلوب تسجيلها على كارت الانتاج من مراقب الجودة وختم الكارت بختم مراقب الجودة المختص (INSPECTED OK NO). وذلك للسماح بتشغيل السلك المعزول فى مراحل الانتاج التالية :

◀ فى حالة ان اى قياس واحد غير مقبول يتم عمل مذكرة رفض للبكرة النتجة ووضع كارت احمر وذلك لمنع البكرة من التشغيل فى مرحلة الانتاج التالية الا بعد تصفية الخطأ الموجود على البكرة .(انظر طريقة تسيير مذكرة الرفض الخاصة بالعزل .)

ثانياً:مرحلة التجميع رباعى

فى هذه المرحلة يتم التجميع على ماكينات السيٲك عدد اربعة
الوان (خطوط) عزل طبقا لكود معين خاص بالمواصفة المطلوبة
لتكوين شكل رباعى نجمى (Stare Quad) ويكون فيه كل
خطان متقابلان يمثلان زوج (خط) تليفونى .
بعد نزول بكرة السيٲك من على ماكينة السيٲك يتم وضع كارت
انتج مدون عليها ومدون به :

- رقم امر التصنيع .
- رقم الماكينة السيٲك .
- اسم العامل .
- اللون .
- طول البكرة .
- التاريخ .
- الوردية .

مرحلة ضبط الجودة على مرحلة التجميع رباعى (QUADDING)
:

1. التأكد من ان بكر العزل الذى يتم تجميعه على ماكينة السيٲك
مقبول ومختوم بختم الجودة .
2. التأكد من ترتيب الالوان .
3. التأكد من اتجاه خطوة الجدل S-Z .
4. التأكد من اتجاه الدوران مع أو ضد عقارب الساعة .
5. قياس طول خطوة الجدل .

مرحلة اختبار بكر التجميع رباعى :

يتم ارسال البكرة الى الاختبارات لاجراء الاختبارات الاتية :

أ- فحص ظاهرى :

ويشمل الفحص الظاهري الآتي :

1. التأكد من ترتيب الألوان .
2. التأكد من اتجاه خطوة الجدل .
3. التأكد من اتجاه الدوران للكود (مع اوضد عقارب الساعة) .
4. التأكد من طول خطوة الجدل مقبولة ظاهرياً .
5. التأكد من عدم وجود تجريح .

ب- القياسات الكهربائية :

بعد اجتياز بكرة الستيك للفحص الظاهري يتم اجراء القياسات الكهربائية على جهاز RCD حيث يتم قياس الآتي :

1. قياس قيمة المقاومة الكهربائية لكل خط على حدة . (R1 & R2)
2. قياس قيمة فروق المقاومة الكهربائية اكل خط على حدة (DR1 & DR2) .
3. قياس قيمة فروق السعة الكهربائية (DC) .

في حالة اجتياز مرحلة الاختبار الكهربى لبكر الستيك على ان تكون قيم القياسات الكهربائية فى حدود المسموح به يتم تسجيل القياسات الكهربائية الناتجة على كارت الانتاج وختم الكارت بختم فنى الاختبار المختص (TESTED OK NO) . وذلك للسماح بتشغيل البكرة فى مرحلة الإنتاج التالية .

ثالثاً : التجميع وحدات (POURTIER) :

فى هذه المرحلة يتم تجميع الوحدات (unit) مقاس 50مم أو 100مم جوز على ماكينات (pourtier) DT1400 او DT1650 وذلك إما على شكل طبقات (layers) يتم وضع الكوادات بترتيب معين او على شكل مجموعة وحدات كل منها تسمى (subunit) كل منها عبارة عن 10 جوز . ولكل (unit) يتم وضع خيط تمييز بلون معين طبقاً للمواصفة التى يتم بها تصنيع الكابل . بعد نزول بكرة اليونت من على ماكينة البورتية يتم وضع كارت إنتاج عليها ومدون به :

- رقم امر التصنيع .
- مقاس اليونت .
- الماكينة .
- اسم العامل .
- لون خيط التمييز .
- طول البكرة .
- طول البكرة .
- التاريخ .
- الوردية .

مرحلة ضبط الجودة على مرحلة التجميع وحدات (POURTIER)

:

- 1- التأكد من ان بكر الكواد (الجدل الرباعى)الذى تم تجميعه على ماكينه السيئك مقبول ومختوم بختم الجودة .

- 2- التأكد من ترتيب الالوان .
- 3- التأكد من اتجاه خطوه الجدل S - Z .
- 4- التأكد من اتجاه الدوران مع او ضد عقارب الساعة .
- 5- قياس طول خطوه الجدل .
- 6- قياس قطر اليونت .
- 7- قياس خطوه واتجاه خيط التمييز .

رابعا : ملرحله حقن الجيلى (Jelly filling) :

فى هذه المرحله يتم حقن الوحدات (UNIT) مقاس 50 او 100 جوز بماده الجيلى (احد المواد البتروليه)التي تمنع سريان الماء فى الكابل فى حاله حدوث انهيار فى الغلاف اثناء عمليه مد الكابلات .

مرحله ضبط الحوده على مرحلة حقن الجيلى (Jelly filling) :
وتتم هذه العمليه على ماكينه حقن الجيلى بحيث يتم التأكد من وجود الجيلى باليونت وخاصة فى الطبقات الداخلية لليونت .

بعد نزول بكره اليونت من على ماكينة الجيلى يت وضع كارت انتاج عليها ومدون به

- رقم امر التصنيع
- مقاس اليونت
- اسم العامل
- لون اليونت

- طول البكرة
- التاريخ
- الوردية

يتم ارسال البكرة الى الاختبارات الموصلية (continuity) (حيث ان الاختبارات الكهربيه تمت من قبل على مرحله الجدول الرابعى) ويتم التأكد من عدم حدوث اى قطع او تلامس بين فرعات اليونت .

فى حاله اجتياز مرحله اختبار الموصليه يتم ختم كارت الانتاج بختم فنى الاختبارات المختص (TESTED NO OK .) وذلك لتشغيل البكرة فى مرحله الانتاج التالية.

خامسا: مرحله التجميع كابل (DT2400) :

فى هذه المرحله يتم تجميع كابل من الوحدات (unit) مقاس 50 او 100 جوز التى تم انتاجها على ماكينات DT1400 (pourtier) او DT650 طبقا للترتيب الخاص بالمواصفة .

مرحله ضبط الجودة على مرحله التجميع كابل (DT2400) :

- 1- التأكد من ان بكر اليونت (مقاس 50 او 100جوز) مقبول ومختوم بختم الجودة .

- 2- التأكد من ترتيب اليوننت .
- 3- التأكد من اتجاه خطوط الجدول S - Z .
- 4- التأكد من اتجاه الدوران مع او ضد عقاب الساعة .
- 5- قياس طول خطوة الجدول .
- 6- قياس قطر الكابل
- 7- التأكد من وجود نسبة ركوب (overlap) لشريط البوليستر الذى تم وضعه على الكابل .

بعد نزول البكره من على ماكينة التجميع يتم وضع كارت انتاج عليها ومدون به

- رقم امر التصنيع
- مقاس الكابل
- اسم العامل
- طول البكرة
- الوردية

سادسا: الغلاف

فى هذه المرحلة يتم عمل غلاف للكابل بماده البولى ايثلين الاسود مع وضع شريط الومنيوم طوليا بطول الكابل ويتم ذلك على ماكينه الغلاف حيث يتم وضع طبقة من الغلاف بسماكة معينه طبقا للمواصفة ويتم التبريد باستخدام المياه وبعد ذلك يتم كتابة رساله على الكابل تحتوى على اسم الشركة ومقاس الكابل ومواصفه الكابل وترقيم مترى بطول الكابل وتاريخ الانتاج

ويتم بعد ذلك ارسال الكابل الى قسم الاختبارات لعمل جميع القياسات الكهربائية المطلوبة طبقا للمواصفه.

مرحلة اختبار الكابل فى المرحلة النهائية

ويتم فى المرحلة النهائية للاختبار قياس الاتى لجميع خطوط الكابل :

- 1- قياس قيمه المقاومه الكهربيه لكل خط على حدة (R1 & R2) .
- 2- قياس قيمه فروق المقاومه الكهربيه لكل خط على حده (DR1 & DR2) .
- 3- قياس قيمة السعه الكهربيه لكل خط على حدة (C1 & C2) .
- 4- قياس قيمة السعه الكهربيه لكل كواد على حدة (K1) .
- 5- قياس قيمة فروق السعه الكهربيه لكل كواد والكوادات الموجوده حوله (K9 ,K10 ,K11 ,K12) .
- 6- قياس قيمه فروق السعه الكهربيه لكل كواد والارضى (E1 ,E2) .
- 7- قياس قيمة مقاومه العزل insulation resistace لفرعات الكابل

يتم طباعه sheet به جميع الاختبارات التامه على الكابل وبه بيانات الكابل من المقاس والطول ورقم المواصفه وتاريخ الاختبار وفنى الاختبار .

بعد ذلك يتم تسليم البكره الى المخازن بعد وضع رقم للبكره
حتى يمكن استرجاع جميع البيانات الخاصه بالبكرة من بدايه
تصنيعها .